




Eventuell bypass.
Vid bypass monteras 3 st avstängningsventiler.

